

## **Instalace ovladače ve Windows 8.1**

Pokud máte v operačním systému problém s instalací USB ovladače (ověření podpisu – HASH soubor v katalogu), tak zde je návod jak ovladače nainstalovat:

1. přepněte se do „Metro“ Windows 8 plochy (stisknutím klávesy WINDOWS na klávesnici, nebo myš pravý horní roh + výběr start, nebo levý dolní roh + klik)
2. vyber nastavení (pravý horní / dolní roh + výběr nastavení)
3. vpravo dole vyberte „Změnit nastavení počítače“
4. vyberte „Aktualizace a obnovení“
5. vyberte „Obnovení“
6. vyberte „Spuštění s upřesněným nastavením“
7. vpravo dole vyberte „Restartovat“
8. po chvíli naběhne plocha, kde vyberete „Zvolte možnost“
9. a vyberete „Odstranit potíže“
10. dále vyberete „Upřesnit možnosti“
11. a vyberete „Nastavení spouštění“
12. následuje výběr „Restartovat“
13. po chvíli naběhne plocha s nabídkou a vy zvolte nabídku 7, tj. zmačknete klávesu F7 (zakázat vynucení podpisu ovladače)
14. počítač naběhne a nyní můžete instalovat ovladače, při instalaci musíte souhlasit, že ovladač není digitálně podepsaný.

Tato vlastnost možné instalace nepodepsaných ovladačů se automaticky zruší po restartu Windows.

---

### **Poznámka:**

- při opětovném neúspěchu vyberte ve „Správci zařízení“ - zařízení USB a zvolte „odinstalovat ovladač“, vyberte cestu k staženému ovladači (odZIPovat!), a instalujte znovu ovladač z tohoto umístění takto:

„Aktualizovat ovladač“

„Vyhledat v počítači“

„Vybrat ovladač ze seznamu“

„Vybrat z disku“

Vyhledat ovladač ve vašem PC – cesta ke zdroji = „Procházet“

klikněte na „OK“

